EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 096745399

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/11/2019	19018074

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/11/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S095D180

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE AUTO SECURITE VIARMES

(3) COORDONNÉES : 18, Avenue de Royaumont

95270 VIARMES

Tél : 01.30.35.70.03 Fax : 01.30.35.83.37

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : DESSAINTS GILLES

N° D'AGRÉMENT : 095D0025

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
ET-020-FJ(F)	05/01/18	15/09/93

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	RANGE ROVER

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
SALLHBM34KA634608	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
LHBM34	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

202198

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		4 %	
Forces verticales :	1029 daN		991 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	344 daN	294 daN	139 daN	153 daN
Déséquilibre (< 20%) :	15 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	474 daN	398 daN	145 daN	161 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 58 %				
Émissions à l'échappement				
Teneur en CO (≤ 3,5%) : 0.05				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.8 %	-1.8 %		