Cabinet d'Expertises GICQUEL-SERE

Experts Automobile Brevetés
3 Route de Jumeauville - 78580 MAULE
101.34.57.09.00 - Fax: 01.34.86.19.58
secretariat@cabinetgicquelsere.fr

ETS CARPRECIUM

Véhicule : FERRARI F360 MODENA F1

Immatriculation : DN-220-MX N. Réf. : 20237236



RAPPORT D'EXPERTISE

Conformément à votre demande, nous avons procédé, le 01/02/2021 à Paris à l'identification, puis à l'examen non intrusif du véhicule désigné ci-dessous :

* Marque : FERRARI

* Modèle : F360 MODENA F1 * Type : MFE1901GW022 * Immatriculation : DN-220-MX

* Genre : VP

* Carrosserie : COUPE * Mise en circulation : 21/01/2004 * Puissance : 34 CV

* Numéro de série : ZFFYR51B000135065

* Couleur : GRIS ALLOY * Kilométrage Compteur : 15469 km * Energie : ESSENCE

HISTORIQUE CONNU:

DATES	KILOMETRAGES	OBSERVATIONS
15/01/2004		Livraison du véhicule par les Ets Ferrari Montpellier à Monsieur GERARDIN BRUNO
21/01/2004		Mise en circulation du véhicule
06/11/2005	3800 km	Entretien réalise par les Ets Ferrari Singen en Allemagne
20/09/2007	5692 km	Entretien réalise par les Ets Ferrari Charles Pozzi. Facture n°AP070001206 portant sur le remplacement de la distribution moteur
04/05/2010	8100 km	Entretien réalise par les Ets Italcar Orvault. Facture n°101323 portant sur un entretien, et une présentation au contrôle technique.
18/07/2014	8999 km	Entretien réalise par les Ets Ferrari Charles Pozzi. Facture n°AP10009159 portant sur un entretien et remplacement de la distribution pour la somme de 3800€ TTC
07/10/2015	10658 km	Facture n°40301344 des Ets Ferrari Monte-Carlo portant sur le remplacement de quatre pneumatiques Pirelli, des plaquettes de freins avant et arrière, remise en état porte gauche sans peinture, remplacement de la sirène d'alarme pour la somme de 3957€ TTC
31/08/2018		Relevé d'usure de l'embrayage effectué par les Ets Ferrari Cannes à 14%
04/09/2019		Etablissement du certificat d'immatriculation au nom du propriétaire actuel
13/09/2019	11652 km	Facture n°2084 des Ets Mecapassion Pacy sur Eure portant sur le remplacement de la courroie de distribution, pompe à eau, joints, tendeurs, courroies accessoires, filtres, huile moteur pour la somme de 7238€ TTC

NOUS AVONS CONSTATE:

Véhicule de très bonne présentation générale, sans séquelle d'accident structurel apparent, ni oxydation perforante visible





L'identification est conforme aux éléments présentés



Le compteur kilométrique indique 15469 km



La peinture de teinte GRIGGIO ALLOY a fait l'objet d'une réfection partielle.






L'aile avant droite présente une déformation



Le bas de caisse droit présente une friction






Le bouclier avant présente quelques frictions



Les jours et affleurements des éléments de carrosserie sont équidistants













La structure supérieure du véhicule est exempte de séquelle de réparation antérieure visible ou déformation apparente.



























Les vitrages sont en état standard et ne sont pas gravés





L'habitacle et l'instrumentation sont en bon état de conservation et fonctionnels. L'autoradio n'a pu être contrôlé (code antivol actif)





Les commandes sont en bon état visuel (ces dernières ne collent pas)






Les garnissages intérieurs et moquettes sont en bon état













La sellerie en cuir est bien conservée (usure normale)





L'ensemble mécanique présente un bon état de fonctionnement, justifié par une mise en route statique du moteur V8 développant 400 chevaux





Le numéro moteur relevé est le *79466*. Conforme à l'origine



Nous avons examiné le soubassement et les planchers à l'aide d'un cric d'atelier (les conditions de stockage ne permettant pas de sortir le véhicule ou encore de circuler avec ce dernier). Les zones visuellement accessibles sont exemptes de corrosion perforante visible.



Les fond-plats présentent quelques frictions. La présence de ces derniers ne permettra pas d'avoir un accès visuel à la structure du véhicule.









Les jantes en alliage sont en bon état visuel









Les pneumatiques en monte 215/45ZR18 pour l'essieu avant et 275/40ZR18 pour le train arrière sont en bon état visuel et présentent une usure correcte. Ces éléments ont été fabriqués en 2014 et 2015.









Les trains roulants ne présentent pas de jeux anormaux ou déformations visibles.











Les étriers, disques et plaquettes de freins sont en bon état visuel (éléments acier)










Les diverses dates de fabrications relevées sont cohérentes avec la mise en circulation du véhicule









La trousse à outils et bombe anti-crevaison sont présents





CONCLUSIONS:

Véhicule dans un bel état de conservation. Il s'agit d'un assemblage de colories rare pour ce modèle. Véhicule exempt de séquelle d'un choc structurel antérieur visible.


Il s'agit d'un véhicule d'origine Française et de septième main (voir rapport Histovec joint). Des factures d'entretien nous ont é »té présentées.

OBSERVATIONS:

- Le véhicule est équipé d'un système d'alarme
- Le carnet d'entretien nous a été présenté

Fait à Maule, le 02/02/2021 Pour servir et faire valoir ce que de droit

L'EXPERT



DOCUMENTS SOUMIS A ETUDE :

- Certificat d'immatriculation;Carnet d'entretien;
- > Factures d'entretien;

ANNEXES	•	
AITILALS	٠	



Certificat de situation administrative détaillé

(Articles L.322-2 et R.322-4 du code de la route)

Identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule : DN-220-MX

Date de première immatriculation du véhicule : 21/01/2004

Numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) : ZFFY******35065

Marque : FERRARI

Historique du véhicule

04/09/2019 Changement de titulaire

04/09/2019 Cession (vente)

04/09/2019 Achat ou reprise par un professionnel

26/01/2015 Changement de titulaire

26/01/2015 Conversion au nouveau format d'immatriculation

28/01/2015 Cession (vente)

13/05/2008 Changement de titulaire

23/03/2007 Changement de titulaire

24/10/2006 Achat ou reprise par un professionnel

27/12/2005 Changement de titulaire

05/07/2004 Changement de titulaire

21/01/2004 Première immatriculation d'un véhicule neuf

.....

Certificat attestant la situation administrative au :

mardi 2 février 2021 à 12h18

La valeur du certificat de situation administrative détaillé ne saurait excèder 16 jours, les données étant susceptibles d'évoluer. Le QR code ch-contre renvoile au site https://inistovec.interieur.gouv.fr- il permet de vous assurer de la conformité des informations retranscrites et de leurs mises à jour. Ce code sera disponible jusqu'au changement de studaire et au plus tard jusqu'au 08/03/2021. Au-delà, un nouveau rapport devra être généré.



Page 1/2



Certificat de situation administrative détaillé

(Articles L.322-2 et R.322-4 du code de la route)

Situation administrative du véhicule - DN-220-MX

 Opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTCI)

- Opposition véhicule endommagé Aucun

- Procédure de réparation contrôlée

Déclaration valant saisie
 Aucune

- Gage Aucun - Immatriculation suspendue Non

- Immatriculation annulée Non

- Véhicule volé

Non

- Certificat d'immatriculation volé

- Certificat d'immatriculation perdu Non

- Certificat d'immatriculation duplicata Non

Certificat attestant la situation administrative au :

mardi 2 février 2021 à 12h18


La valeur du certificat de situation administrative détaillé ne saurait excéder 16 jours, les données étant susceptibles d'évoluer. Le QR code ci-contre renvoile au site https://histovec.interieur.gouv.fr- il permet de vous assurer de la conformité des informations retranscrites et de leurs mises à jour. Ce code sera disponible jusqu'au changement de titulaire et au plus tard jusqu'au 08/03/2021. Au-delà, un nouveau rapport devra être génére.





Page 2/2















Objet: Attestation

Le véhicule Ferrari 360 Modena au numéro de châssis ZFFYR51B000135065 immatriculé DN-226-MX présente une usure d'embrayage de 14% d'après relevé des boitiers électronique effectué le 31/08/2018. L'état d'usure des plaquettes de frein et disques de frein se trouve également dans les tolérances fixées par le constructeur.

En restant à votre disposition,

Bien cordialement,

Ferrari Cannes

A Wissan Motors Kanue

460. v. de la quiera

21 de Porte Vane Clot Sta

1617-33-493 20 450

1617-33-493 20 450

1617-33-493 20 450


1617-33-493 20 450

Showroom Ferrari Cannes Avenue du Campon, 362 06110 - Le Cannet - France Tél. +33 0493 450 450 RCS Cannes 790 174 643 -TVA Intra FR 17 179 174 643 SASU av capital de 6 840 none

Service Ferrari Cannes Avenue de la Quiera, 460 Zi de l'argile - voie C lot 810 06370 - Mouans Sarroux Franci

Service Ferrari Aix en Provence Rue Bashde de Verdache, 130 13290 Aix en Provence - France

Ferrari.com





Facture Nº 2 084
Le 13/09/2019

Route de Paris 27120 PACY SUR EURE meca-passion@live.fr 06 67 30 60 79

Informations sur le véhicule immatriculé DN-220-MX


Numéro Serie : 135065 Kilométrage : 11 652 Marque : FERRARI Modèle : 360


Code	Désignation	Qt	Tarif Ht	Tarif Net Tot	tal HT	Tva
184986	COURROIE DE DISTRIBUTION	2,00	108,50	103,08	206,15	20,00
181264	GALET TENDEUR	2,00	159,00	151,05	302,10	20,00
163875	POMPE A EAU	1,00	350,00	332,50	332,50	20,00
137868	JOINT POMPE A EAU	1,00	13,00	12,35	12,35	20,00
202784	TENDEUR HYDRAULIQUE DROIT	1,00	325,00	308,75	308,75	20,0
157356	TENDEUR HYDRAULIQUE GAUCHE	1,00	193,42	183,75	183,75	20,0
201446	COURROIE ACCESSOIRE	1,00	21,33	20,26	20,26	5 20,0
201454	COURROIE ACCESOIRE	1,00	16,52	15,69	15,69	9 20,0
201236	COURROIE ACCESSOIRE	1,00	19,61	18,63	18,63	3 20,0
77055	JOINT PAPIER DOUBLE	2,00	9,79	9,30	18,60	0 20,0
97654	FILTRE A HUILE	1,00	38,95	37,00	37,00	0 20,0
5384300	FILTRE A POLLEN	1,00	59,30	56,34	56,34	4 20,0
90880	FILTRE A AIR	2,00	35,50	33,73	67.4	5 20,0
DR	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	15,00	4,50	4,28	64,1	13 20,0
ELIX10W60	HUILE SHELL HELIX ULTRA RACING 10W60	10,00	18,04	4 17,14	171,3	8 20,0
VTNIC	JOINT DE VIDANGE	3,00	0,90	0 0,85	2,5	56 20,
ET	NETTOYANT FREIN	2,00	9,50	0 9,03	18,0	05 20,
00	MAIN D'OEUVRE	12,00	76,00	0 68,40	820,8	80 20,


- REMPLACEMENT DES COURROIES DE DISTRIBUTION
- REMPLACEMENT DES GALETS TENDEURS
- REMPLACEMENT DES TENDEURS HYDRAULIQUES
- REMPLACEMENT DES COURROIES ACCESSOIRES
- REMPLACEMENT DE LA POMPE A EAU
- VIDANGE MOTEUR
- REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE
- REMPLACEMENT DES FILTRES A AIR
- REMPLACEMENT DU FILTRE A POLLEN
- PRESSION DES PNEUS

Code	Désignation	Qt	Tarif Ht	Tarif Net	Total HT	Tva
	- CONTROLE DES NIVEAUX				7.11	
	- ESSAI ROUTIER					
	- USURE EMBRAYAGE 12%					
PLAST	FORFAIT REMISE EN ETAT PLASTIQUE COLLANT INTERIEUR	1,00	450,00	427,50	427,50	20,0
DOT4	LIQUIDE DE FREIN DOT 4	5,00	14,75	14,01	70,06	20,0
MDO	MAIN D'OEUVRE	2,00	76,00	68,40	136,80	20,0
	- PURGE DE FREIN					
	- PRESENCE DE SALETE DANS LE CIRCUIT					
	- DEPOSE/REPOSE ETRIER AVANT DROIT					
	- NETTOYAGE DE L'ETRIER					
	- PEDALE DE FREIN TOUJOURS SPONGIEUSE					
MDO	MAIN D'OEUVRE	2,00	76,00	68,40	136,8	20,0
	- ESSAI D'UN MAITRE CYLINDRE NEUF					
	- PEDALE DE FREIN TOUJOURS SPONGIEUSE					
68828	BLOC ABS (OCCASION)	1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,0	0
IDO	MAIN D'OEUVRE	6,00	76,00	68,40	410,4	0 20,
	- REMPLACEMENT DU BLOC ABS					
	- PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE					
ARB	CARBURANT	18,00	1,50	1,50	0 27,0	0 20,

Total Pièces HT:	4 960,26 €	Délai de paiement :	13/09/2019
Total MO HT:	1 504,80 €		
		Total HT	6 465,06€
		Total TVA	773,01€
TVA 20%		Total TTC à Payer	7 238,07 €









ORIGINAL

N° Compte Facture client N° Date de Facture 050666 AP07001206 19/09/2007

Ata			AD	1
ATA	-	- 12 12	AR	г

Marque / Modèle FERRARI	VIN / Num Moteur ZFFYR51B000135065	Immatriculation 280EJV95	Date mise en cicu 01/15/2004	lation	Kn 56	ns O. 192 3000	
360 F1 M Référence	Désignati	on	Prix Unit	Qté	Rem.	Montant HT	TVA
FE184986 FE10261860 FE197654 FMT DIHUILE9	COURROIE DE DISTRIBUTION JOINT FILTRE A HUILE HUILE MOTEUR HELIX 10W60 REMPLACEMENT DES COURRO	0	65,78 0,37 26,74 19,91 EUR DE DISTRIBUTIO	2,00 2,00 1,00 10,00 N + VI	DANGE	131,58 0,74 26,74 199,10 MOTEUR	02
MD99MT2		LTRE A HUILE. EMBLE NIVEAUX PRES	SION ECLAIRAGE. 85,00 85,00	5,50		467,5 85,0	

CH Nº 2927255

Magasin d'exposition 21, avenue Kléber 75116 Paris

	Code	% TVA	Base	TVA
	00	0.00%		
п	700	0,00%		
ш	02	19,60%	910,64	178,49
ш	100000	0,00%		
ш	03	14,00%		
ш		0.00%		

Total HT : TVA : Montant TTC : 910,64 178,49 1 089,13 €

Conditions générales de venue : toutes nos venues, fournitures et réparations sont payables au comptant à my jureaux. Toutes réclamations, pour être valable, devra être faite dans la hustaine. Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce du sièger social de l'entreprise. Clause de Proprédé (40Rormoenérit à nos conditions de vente, laboi N° 80-335 du 12 mai 1980, relative à la clause de réserve de proprédé est applicable aux marchandises décrites sur le présent document, celle-ci restant en effet notre propriété jusqu'au paiement complet. En cas de recard de paiement, une pénalité de une fois et denn le turs de l'intéré légal sera appliquée. Sarl au capital de 959-519-30 Fairos - 954-506-283 RCS Nanterre. SIRET 954-506-283 0058 - N° Identification TVA FR 00-954-506-283



ORIGINAL

18/07/2014

N° Compte Facture client N° Date de Facture Identifiant

102950 AP10009159 18/07/2014

Ate Levallois FERRARI

Marque / Modèle FERRARI 360 F1 M	VIN / Num Moteur ZFFYR51B000135065		15/01/2004	ılation	Kms 8999	O.R. 30013927
Référence	Désignati	on	Prix Unit	Qté	Rem. Mo	ntant HT TVA
4	******** Main d'(euvre ********	*****			
FDISTRIB	FORFAIT REVISION ET REMI DE DISTRIBUTION	PLACEMENT COURROIES		1,00		3 166,67 12
	REVISION AVEC REMPLACEME					
	FREIN ET DE L'HUILE DE I DES NIVEAUX, DE L'ECLAIR				DE SECUR	IIL,
	REMPLACEMENT DES COURROI				LEMENT ET	DES
	COURROIES ACCESSOIRES.					
	****** Pièces *		*****			
50014556	HELIX ULTRA RACING 10W60			10,00		
	FILTRE A HUILE			1,00		
	FILTRE A AIR			2,00		
	FILTRE POLLEN			1,00		
50032970	LIQUIDE DE FREIN SHELL	DOT4 ULTRA 0.5L		1,00		
550027950	SHELL SPIRAX ASX 75W90			5,00		
	COURROIE DE DISTRIBUTION	I		2,00		
	ROULEMENT DE TENDEUR			2,00		
	TENDEUR			1,00		
E202784	TENDEUR COURROIE			1,00		
E201236	COURROIE CLIM.			1,00		
E201446	COURROIE			1,00		
E10261860	JOINT			1,00		
E10263460	JOINT			1,00		
E10263460	JOINT			2,00		
E185234	VIS			2,00		
E205693	VIS			2,00		
				120101010100		
	PREVOIR LE REMPLACEMENT PLAQUETTES DE FREIN AVAN		VANT ET ARRIERE (2005)	ET DES	

Code 00	% TVA 0,00%	Base	TVA
11220	0,00%	400000	
12	20,00%	3 166,67	633,33
	0,00%		
03	14,00%		
05	21,00%		

Total HT :

TVA : Montant TTC : 3 166,67 633,33 3 800,00 €

Charles Pozzi Sas 105-107, rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret Tel. 01 47 39 96 50 - Fax 01 47 39 74 80 www.charles-pozzi.fr - www.neubauer.fr Page: 1/1
Sas an capital de 959 519 30 Euros
954 506 283 ECS Nasteere
SHET 954 500 283 COS34 Code APP, 45112
Nº Identification TVA FR 00 954 506 283