



CARPRECIUM

auctions by MILLON

Inspection  
Automobile :

## Identification

- Berline
- Coupe
- Cabriolet
- Utilitaire
- Autre Façonnerie 4P

Lot #: \_\_\_

Vente du 04/07/2021

Marque : Renault

Modèle : Jovagotree

Finition : DAUPHINE

Couleur : Beige

Kilométrage : 60640 km

Motorisation : 670cm<sup>3</sup> ~~litre(s)~~

Boîte de vitesses :  Manuelle  Automatique

Commentaires : Démarré au quart de tour

corp. ancienne coque grise.

Immatriculation : 838 CT 83

Date de mise en circulation : \_\_\_ / \_\_\_ / 1958

Certificat d'immatriculation (CG) :  oui  non

CG correspondant à l'immat. :  oui  non

CG correspondant à VIN :  oui  non

Numéro de châssis (VIN) : 3T83205

Double des clés ;  oui  non

Carnet d'entretien :  oui  non

Factures entretien :  oui  non

Manuel utilisation :  oui  non

Contrôle technique valide :  oui  non



CARPRECIUM

auctions by MILLON

Inspection  
Automobile :

Equipements &  
Options

Lot #: \_\_\_

Vente du 04/07/2021

GPS :  oui  non

Radars de recul :  oui  non

Caméra de recul :  oui  non

Autoradio :  oui  non

Commandes au volant :  oui  non

Système de ventilation : Troops de côté

Toit ouvrant / panoramique / capote : non

Lèves-vitres électriques : non

Ouverture sans clé :  oui  non

Autres : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cache bagage / Plage arrière :  oui  non

Roue de secours :  oui  non

Kit anti-crevaison :  oui  non

Cric / ~~Manivelle~~ :  oui  non

Douille écrou antivol :  oui  non

Trousse a outils :  oui  non

Housse de stockage :  oui  non

Extincteur :  oui  non

Arceau :  oui  non

Coupe circuit :  oui  non

Passeport FIA :  oui  non



CARPRECIUM

auctions by MILLON

Inspection  
Automobile :

Habitacle &  
Extérieur

Lot #: \_\_\_

Vente du \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Sièges avant : mauvaise fixation

Moquettes / Tapis de sol : OK

Bouches d'aération : OK

Comodos : OK

Fonctionnement lèves-vitres : OK

Rétroviseur intérieur : OK

Pare-soleil : OK

Garniture de portes : OK

Ciel de toit : rien

Sièges arrière : OK

Seuil de chargement : OK

Odeurs intérieures : OK

Propreté intérieure du véhicule : dans son jus

État des joints extérieurs : quelque peu et au moyeu

Pare-brise : OK

Essuie-glaces : OK

Toit : OK

Véhicule micro rayé : oui

Alignement des éléments : OK

Malfaçons : non constatées

Différences de teinte de carrosserie : non

Présence de corrosion sur la carrosserie : non

Légère corrosion extérieure sauf dessous

Commentaires : Corrosion importante

sous le véhicule



CARPRECIUM

auctions by MILLON

Inspection  
Automobile :

Conclusion

Lot #: \_\_\_

Vente du \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Historique: deuxième factures  
présente bien restaurée.

Observations générales: \_\_\_\_\_

Corrosion sous véhicule mais  
démonté au garage de tour.

Conditions d'inspection : Atelier

Conditions météorologiques : Atelier

Date d'inspection : 15/10/2021

Signature: