CARPRECIUM
auctions by MILLON

Inspection Automobile :

Identification

- ○ Berline
- ○ Coupe
- ☒ Cabriolet
- ○ Utilitaire
- ○ Autre

Lot #: ___

Vente du __/__/____

Marque : MAZDA

Modèle : Roadster

Finition : Cabriolet

Couleur : Gris

Kilométrage : 173036 km

Motorisation : 1,8 litre(s) essence 126 v

Boîte de vitesses : ☒ Manuelle ○ Automatique

Commentaires :

Immatriculation : EL 773 TN

Date de mise en circulation : 28/04/2006

Certificat d'immatriculation (CG) : ☒ oui ○ non

CG correspondant à l'immat. : ☒ oui ○ non

CG correspondant à VIN : ☒ oui ○ non

Numéro de châssis (VIN) : JMZNC 18B 260111 938

Double des clés ; ○ oui ☒ non

Carnet d'entretien : ○ oui ☒ non

Factures entretien : ○ oui ☒ non

Manuel utilisation : ○ oui ☒ non

Contrôle technique valide: ○ oui ☒ non

CARPRECIUM
auctions by MILLON

Inspection Automobile :

Equipements & Options

Lot #: ___

Vente du __ / __ / ____

GPS : ◯ oui ☒ non

Radars de recul : ◯ oui ☒ non

Caméra de recul : ◯ oui ☒ non

Autoradio : ☒ oui ◯ non

Commandes au volant : ☒ oui ◯ non

Système de ventilation : OK

~~Toit ouvrant~~ / ~~panoramique~~ / capote : OK

Lèves-vitres électriques: oui

Ouverture sans clé : ◯ oui ☒ non

Autres :

Cache bagage / Plage arrière : ◯ oui ☒ non

Roue de secours : ◯ oui ☒ non

Kit anti-crevaison : ☒ oui ◯ non

Cric / Manivelle : ☒ oui ◯ non

Douille écrou antivol : ◯ oui ☒ non

Trousse a outils : ☒ oui ◯ non

Housse de stockage : ◯ oui ☒ non

Extincteur : ◯ oui ☒ non

Arceau : ◯ oui ☒ non

Coupe circuit : ◯ oui ☒ non

Passeport FIA : ◯ oui ☒ non

CARPRECIUM
auctions by MILLON

Inspection Automobile :

Habitacle & Extérieur

Lot #: ___

Vente du __/__/____

Sièges avant : quelque Tâches
Moquettes / Tapis de sol : ok
Bouches d'aération : ok
Commodos : ok
Fonctionnement lèves-vitres : ok
Rétroviseur intérieur : ok
Pare-soleil : ok
Garniture de portes : ok
Ciel de toit : ok
Sièges arrière : Neuf
Seuil de chargement : ok
Odeurs intérieures : ok
Propreté intérieure du véhicule : état d'usage

État des joints extérieurs : ok
Pare-brise : ok
Essuie-glaces : à changer
Toit : Neuf capote
Véhicule micro rayé : oui
Alignement des éléments : ok
Malfaçons : NON

Différences de teinte de carrosserie : NON
Présence de corrosion sur la carrosserie : NON

Commentaires:

CARPRECIUM
auctions by MILLON

Inspection Automobile :

Conclusion

Lot #: ___

Vente du __/__/____

Historique: Pas de batterie
quelques bosses sur l'ensemble de VL
quelques ~~Tache~~ Taches sur
les 2 sièges.
Présence d'humidité à l'intérieur
des 2 feux AV.

Observations générales: Véhicule dans
l'ensemble propre vu le Nombre de km.
Le test sur route n'a pas pu être
effectué à cause de la batterie
manquante.
Batterie changée pour le CT
Batterie neuve
Essai routier concluant.

Conditions d'inspection : Ateliers

Conditions météorologiques : ensoleillé

Date d'inspection : 24/01/2022

Signature: